

# Informationen zur Software-Aktualisierung

## Software-Aktualisierung 9/2010 (MX-1.12.0)

**Dateiname: UPD01000.bin**

### Inhalt

Die Software-Aktualisierung 9/2010 verbessert die Geschwindigkeit und Stabilität der Musikwiedergabe von einem USB-Medium, das an der USB-Audio-Schnittstelle in der Mittelarmlehne angeschlossen ist und mehrere Wieder-gabelisten enthält.

### Unterstützte Geräte

Die Software-Aktualisierung verbessert die Kompatibilität folgender Geräte:

- ▷ Alle USB-Medien

### Voraussetzungen

Die Software-Aktualisierung steht nur für bestimmte Fahrzeuge mit der Ausstattung USB-Audio-Schnittstelle (SA6FL) zur Verfügung.

In diesen Fahrzeugen ist im Hauptmenü unter „Einstellungen“ der Menüpunkt „Software Update“ vorhanden. Mehr Informationen hierzu sind in der Betriebsanleitung zum Fahrzeug unter Software Update enthalten.

### Unterstützte Fahrzeuge

Die Software-Aktualisierung ist verfügbar für folgende Fahrzeuge:

- ▷ BMW 7er Limousine mit Produktionsdatum 03/2010 – 08/2010
- ▷ BMW 3er Coupé/Cabrio mit iDrive und Produktionsdatum 03/2010 – 08/2010
- ▷ BMW 5er Touring mit Produktionsdatum 06/2010 – 08/2010

Bei Fahrzeugen mit Produktionsdatum von 03/2010 – 08/2010 werden nur Fahrzeuge aus ausgewählten europäischen Märkten unterstützt. Für Fahrzeuge mit Produktionsdatum ab 09/2010 wird die Software-Aktualisierung nicht benötigt.

### Installation

Die Installation der Software-Aktualisierung setzt die Zustimmung zu den Nutzungsrechtsbedingungen voraus. Siehe hierzu [www.bmw.com/update](http://www.bmw.com/update).

Für die Installation die Datei der Software-Aktualisierung auf einen USB-Medium in das Hauptverzeichnis speichern. Zusätzlich Hinweise in der Betriebsanleitung unter Software Update beachten.

Nach Installation der Software-Aktualisierung wird im Fahrzeug unter „Aktuelle Version zeigen“ folgender Software-Stand angezeigt:

- ▷ MX-1.12.0

### Hinweise

Nach der Software-Aktualisierung wird die Software im Fahrzeug neu gestartet und vom USB-Medium übertragene Daten ggf. neu synchronisiert. Einige Minuten abwarten, bis das USB-Medium wieder betriebsbereit ist.

Vor der Software-Aktualisierung abgespielte Titel oder Wieder-gabelisten müssen neu ausgewählt werden. Dies ist auch bei der Wiederherstellung der letzten Software-Version über „Vorige Version wiederherst.“ notwendig.

© 2010 Bayerische Motoren Werke  
Aktiengesellschaft  
München, Deutschland  
Readme\_UPD01000\_DEU.pdf